

# REALIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CAXIAS DO SUL - RS

Organizado pela diretoria de saúde do Sindiserv



**SINDISERV**  
CUT

**REGISTRADO ENTRE OS  
DIAS 21 DE MARÇO A 6  
DE ABRIL DE 2022**





# UBS PLANALTO RIO BRANCO



4/14

# Infiltrações e paredes descascadas







paredes com  
rachaduras







# sala de coleta

sem acessibilidade,  
cadeirantes são  
atendidos na parte  
externa.





Infiltrações e  
risco de  
queda.



Marcos das portas com  
fixação improvisada



Materiais





Infiltrações e paredes  
descascadas



# UBS MARIANI









Prédio em péssimas condições, paredes com infiltrações, mofo, piso úmido e locais de atendimento mal iluminados.





Prédio em péssimas condições, paredes com infiltrações, mofo, piso úmido e locais de atendimento mal iluminados.











# Infiltrações

---



# UBS RIO BRANCO





7/14

O prédio da UBS Rio Branco foi furtado em outubro de 2021, quando os assaltantes quebraram o vidro que permanece até hoje sem substituição.

...





Em 12 de março de 2022, a UBS foi novamente furtada e outro vidro foi danificado. Permanece com rachaduras em toda a sua extensão.






As salas de atendimento **não** recebem luz natural, pois o acesso para abrir as grades precisa ser feito pela parte externa. Para abrir, é necessário usar escadas e uma barra de ferro.







Sala de atendimento clínico,  
sem janelas, a ventilação  
precisa se feita pelo teto.

**UBS SÃO  
VICTOR/COHAB**



Na entrada existem pedras soltas.





As servidoras da recepção "esticam" o pescoço para atender aos usuários.





As servidoras da recepção "esticam" o pescoço para atender aos usuários.





São usadas pedras para que os usuários não tenham acesso a área onde fica higienizadora.





Existe um banheiro  
para toda a equipe.





Salas com mofo e buracos.





O banheiro foi transformado em farmácia , onde não há ventilação





# UBS PLANALTO







A calha da entrada da UBS encontra-se com rachaduras.





Os moradores usam parte do terreno da UBS como "lixão".



Paredes com mofo e rachaduras.





Em dias de chuva a UBS fica alagada.





Parede com estrutura exposta.





Na área de esterilização (CME) não existe separação entre limpo e sujo.





O cantinho da higienizadora têm goteiras e não existe separação entre lixo orgânico e perfuro.





Farmácia sem ar - condicionado.

EXCLUSIVO  
FUNCIONÁRIOS

Farmácia

Medix  
META ATÉ 99,999% DE BACTERIAS SELECIONADAS  
100 unidades 7cm PP  
ANTIMICROBIAL GLOVES


Conserve sempre em local fresco, sem umidade e protegido da luz.

ENALAPRIL  
ANLIDIPINO 5mg  
METFORMINA 850 mg

CONTRACEPTIVO  
SUPLEMENTO  
CORTICÓIDE  
ANALG

AS-Med  
MEDQUÍMICA

TEUTO





Banheiro com buracos no piso.

